

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP OBRA: REPARO TELHADO, PISO LATERAL DIREITA E PISO FRONTAL PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BOLETIM SEM DESONERAÇÃO - CDHU 185 BDI ADOOTADO: 20,34% REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL				DATA BASE: MAIO 2022	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (MATERIAL + M.OBRA)	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)	
1 REPARO TELHADO							
1.1 TELHADO ARQUIVO MORTO							
1.1.1	04.30.020	Remoção de calha ou rufo	M	10,00	3,85	38,50	
1.1.2	Composição/16.33.052	Vedação calha, rufo, afins em chapa galvanizada	M	26,50	24,52	649,78	
1.1.3	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m (2 Sidas condutor 100mm)	M	10,00	136,95	1.369,50	
1.1.4	46.05.020	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	15,00	49,07	736,05	
1.1.5	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	M²	10,20	5,17	52,73	
1.1.6	17.02.220	Reboco	M²	10,20	10,85	110,67	
SUBTOTAL ITEM 1.1 (R\$)						2.957,23	
1.2 TELHADO LABORATÓRIO							
1.2.1	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M²	1,11	67,00	74,37	
1.2.2	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M²	13,33	68,62	914,70	
1.2.3	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	M²	58,26	5,17	301,20	
1.2.4	17.02.120	Emboço comum	M²	58,26	18,43	1.073,73	
1.2.5	04.30.020	Remoção de calha ou rufo	M	30,70	3,85	118,20	
1.2.6	Composição/16.33.052	Recolocação de calha, rufo, afins em chapa galvanizada	M	30,70	34,06	1.045,64	
1.2.7	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	29,50	136,95	4.040,03	
SUBTOTAL ITEM 1.2 (R\$)						7.567,87	
1.3 PAREDE DE DIVISA COM PRONTO SOCORRO							
1.3.1	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	28,56	5,03	143,66	
1.3.2	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	28,56	12,09	345,29	
1.3.3	17.02.040	Chapisco com branco	M2	28,56	10,02	286,17	
1.3.4	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	28,56	22,5	642,60	
1.3.5	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	28,56	26,99	770,83	
SUBTOTAL ITEM 1.3 (R\$)						2.188,55	
TOTAL ITEM 1 (R\$)						12.713,66	
2 PISO LATERAL DIREITA							
2.1 PISO DE CONCRETO							
2.1.1	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples	m³	5,38	279,44	1.503,39	
2.1.2	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria	m³	17,30	41,88	724,52	
2.1.3	07.01.120	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m³	11,53	13,11	151,16	
2.1.4	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície	m²	76,92	3,58	275,37	
2.1.5	11.18.180	Colchão de areia	m³	1,44	160,49	231,11	
2.1.6	46.05.020	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	28,85	49,07	1.415,67	
2.1.7	46.05.040	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	m	28,85	85,81	2.475,62	
2.1.8	49.03.020	Caixa em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	un	5,00	282,68	1.413,40	
2.1.9	11.18.040	Lastro de pedra britada ESP.3cm	m²	2,30	139,27	320,32	
2.1.10	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço 1kg/m²	kg	76,92	13,86	1.066,11	
2.1.11	11.18.060	Lona plástica	m²	76,92	2,76	212,30	
2.1.12	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	5,38	376,04	2.023,10	
2.1.13	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto	m³	5,38	70,61	379,88	
2.1.14	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	77,72	15,19	1.180,57	
2.1.15	11.20.050	Corte de junta de dilatação	m	26,95	10,43	281,09	
SUBTOTAL ITEM 2.1 (R\$)						13.653,60	
TOTAL ITEM 2 (R\$)						13.653,60	
3 PISO FRONTAL							
3.1 PISO DE CONCRETO							
3.1.1	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples	m³	6,84	279,44	1.911,37	
3.1.2	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria	m³	11,24	41,88	470,73	
3.1.3	07.01.120	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m³	9,78	13,11	128,22	
3.1.4	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície	m²	97,86	3,58	350,34	
3.1.5	11.18.180	Colchão de areia	m³	0,29	160,49	46,54	
3.1.6	46.05.020	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	12,00	49,07	588,84	
3.1.7	49.03.020	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	un	2,00	282,68	565,36	
3.1.8	11.18.040	Lastro de pedra britada	m²	4,89	139,27	681,03	
3.1.9	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço 1,0kg/m²	kg	46,76	13,86	648,09	
3.1.10	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço 2,2kg/m²	kg	112,42	13,86	1.558,14	
3.1.11	11.18.060	Lona plástica	m²	97,86	2,76	270,09	
3.1.12	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	8,38	376,04	3.151,22	
3.1.13	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto	m³	8,38	70,61	591,71	
3.1.14	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	97,86	15,19	1.486,49	
3.1.15	11.20.050	Corte de junta de dilatação	m	28,30	10,43	295,17	
SUBTOTAL 3.1 (R\$)						12.743,35	
TOTAL ITEM 3 (R\$)						12.743,35	
TOTAL (R\$)					39.110,61		
BDI (20,34%)					7.955,10		
TOTAL COM BDI (R\$)					47.065,70		
<div><div> EDMAR OLIVEIRA DE SOUZA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE</div><div>Município de Santo Antônio de Posse, em 02 de maio de 2022</div><div> ENGº CIVIL LEONARDO DA SILVA GRANZIERE AUTOR DO ORÇAMENTO DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA P.M.S.A POSSE</div></div>							

CÓPIA